



KODENUMRE & værnemidler

Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter

Byggeriets Arbejdsmiljøcenter





 **Byggeriets
Arbejdsmiljøcenter**

Herlev

Hørkær 14, 1. th.

2730 Herlev

Tlf. 4450 7080

Fax 4450 7090

Aarhus

Rundhøjtorvet 3, 1.

8270 Højbjerg

Tlf. 8614 5550

Fax 8614 2646

Fredericia

Oldenborggade 1A, 2. th.

7000 Fredericia

Tlf. 7591 0199

Fax 7591 3250

Vodskov

Vodskovvej 28

9310 Vodskov

Tlf. 9634 0008

Fax 9829 1489

I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejdsmetoder med tilhørende værnemidler.

Hvis du har spørgsmål som denne guide ikke giver svar på er du velkommen til at kontakte BA. Vi står til din rådighed med alt hvad der vedrører arbejdsmiljøet.

www.bamce.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Hvorfor kodenummer?	4
Eksempler på produkter	5
Hvad betyder symbolerne?	6
Hvordan bruges guiden?	7
Særlige forhold	8
Skema for værnemidler	9



Gruppe 1

Afsyring	10
Cement/Mørtel	11
Beton	12-13
Formolie/Curing/ Forsegling	14-15

Gruppe 2

Epoxybaseret cement/ Injektionsmidler	16
Lime/ Klæbemidler	18-20
Klæbeankre	20
PU-skum/ Fugeskum	21

Gruppe 3

Gulvbelægning	22-23
Vådrumsprodukter	24
Vandtætning/ Overflade- behandling	25

Gruppe 3

Fugemasser	26
Træbeskyttelse	27
Maling	28-31

Sådan bruger du kodenummer-guiden:

1. Find de sider, der omhandler produkttypen – brug farverne.
2. Find den arbejdsmetode du skal bruge.
3. Vælg personlige værnemidler ud fra produktets kodenummer.
4. Er du i tvivl eller findes kodenummeret for det produkt, du skal bruge ikke i guiden så kontakt din mester, formand, sikkerhedsrepræsentant eller BA.

HVORFOR ER DER ET KODENUMMER?

I bygge- og anlægsbranchen bruges mange forskellige produkter: malinge, lime, fuge- og spartelmasser, fortyndingsmidler til malinge m.m. samt produkter, der bruges før og efter arbejde med ovennævnte produkter, som f.eks. rensedmidler. Alle disse produkter kan påvirke dit helbred og skal derfor have et kodenummer. Det er ikke et krav at kodenummeret skal stå på emballagen, men det skal stå i sikkerhedsdatabladet (leverandørbrugsanvisningen) og i arbejdspladsbrugsanvisningen.

Sørg derfor altid først for at få fat i et sikkerhedsdatablad fra leverandøren, når et nyt produkt skal tages i brug.

Ud fra kodenummer og arbejdsmetode er der i lovgivningen fastsat krav til hvilke værnemidler du skal anvende.

Hvad er et kodenummer?

Et kodenummer består af to tal med en bindestreg imellem samt et årstal.



Det er ikke tilladt at bruge produkter med kodenumre uden årstal. De to tal angiver tilsammen, hvilke personlige værnemidler du skal anvende, når du bruger produktet.

Tallet før bindestregen

Tallet før bindestregen fortæller,

hvilken type åndedrætsværn du skal vælge for at sikre at du ikke indånder dampe (bl.a. organiske opløsningsmidler) fra produktet. Stigende tal før bindestregen indebærer større fare for indånding af dampe og medfører derfor stigende behov for åndedrætsværn. Det laveste tal er 00- og det højeste er 5-.

Tallet efter bindestregen

Tallet efter bindestregen fortæller hvilke øvrige værnemidler du skal bruge for at beskytte dig mod kontakt med produktet (hud, øjne, luftveje (indånding af støv og sprøjtetåge) samt utilsigtet indtagelse). Stigende tal indebærer større fare ved kontakt og medfører derfor stigende behov for personlige værnemidler. Det laveste tal er -1 og det højeste er -6.

EKSEMPLER PÅ PRODUKTER

Kodenr.	Eksempler på produkter
00-	Vandbaseret plastmaling
0-	Vandbaseret alkydmaling
1-	Lugtfri petroleum
2-	Maling med mineralsk terpentin
3-	Mineralsk terpentin
4-	Acetone
5-	Koncentreret saltsyre

Kodenr.	Eksempler på produkter	Risiko for skader
-1	Vandbaseret plastmaling	Risiko ved indånding af sprøjtetåge og ved længerevarende tilsmudsning
-2	Kølervæske (ethylenglycol)	Risiko ved indånding af sprøjtetåge og utilsigtet indtagelse
-3	PU-skum/fugeskum	Irritation, mulig allergi
-4	Cement, koncentreret saltsyre	Ætsningsfare
-5	Epoxy-fugemasser	Stor risiko for allergi
-6	Styren-spartelmasser	Kræftisiko, giftig

HVAD BETYDER SYMBOLERNE?

Når andre arbejder i nærheden

Sundhedsfarlige påvirkninger kan forekomme indtil produktet er tørret/hærdet og området er effektivt udluftet, d.v.s. også efter at arbejdet er færdigt. Det er derfor vigtigt og et lovkrav at beholde de personlige værnemidler og det særlige arbejdstøj på indtil der ikke længere er nogen fare for påvirkning.

Man må ikke udsætte andre for sundhedsfarlig påvirkning fra ens arbejde. Hvis det er nødvendigt at flere udfører arbejde i nærheden af hinanden samtidig, skal de både beskyttes mod påvirkninger fra deres eget arbejde og mod påvirkninger fra de andres arbejde.

Udendørs:

Ja



Nej

Indendørs:

Ja



Nej

Hvad betyder symbolerne for værnemidlerne:

Mørkeblå: Altid krav om værnemiddel



Handsker



Ansigtsskærm



Beskyttelses-
dragt med
hætte



Halvmaske
med
kombifilter



Helmaske
med
kombifilter



Luftforsynet
halvmaske



Luftforsynet
helmaske



Lyseblå:
Krav ved kontakt
med stoffet



Lysegrå:
Ingen krav til
værnemidler

HVORDAN BRUGES GUIDEN?

The diagram shows a safety data sheet for 'MALING' (Paint). It includes a table with columns for 'Kode nr.' (Code no.), 'Arbejde' (Work), 'Påføringsmidler' (Application methods), and 'Værnemidler' (Protective measures). The table is organized by 'Gruppe' (Group) and 'Produkt' (Product). Arrows 1-6 point to specific sections: 1. Find gruppe og produkt (Group and product), 2. Find anvendelse (Find use), 3. Find påføringsmiddel (Find application method), 4. Find kodenummer (Find code number), 5. Aflæs værnemidler (Read protective measures), 6. Læs noter (Read notes).

SÆRLIGE FORHOLD

Lavtkogende væsker

Dampe fra nogle typer stoffer kan ikke tilbageholdes effektivt af almindelige gasfiltre (kulfiltre). Det gælder f.eks. lavtkogende væsker som sprit (ethanol), acetone og formaldehyd. Hvis denne type stoffer findes i produkterne, og der samtidig er krav om åndedrætsværn, skal masken altid være luftforsynet. Leverandøren har pligt til at gøre brugeren opmærksom på dette sammen med kodenummeret. Eks.:

2-1 (1993).
Indeholder lavtkogende væsker.
Eventuelt åndedrætsværn skal
være luftforsynet.

Varme flader

Undgå at arbejde med produkter på varme flader (over 35°C). Kan fladen ikke køles af, skal der vælges værnemidler, som om kodenummeret var et tal højere før bindestregen, f.eks. 3-1 for et produkt med kodenummer 2-1.

Hvis der skal bruges åndedrætsværn skal det altid være en helmaske.

Valg af produkt?

Et produkt med et højt kodenummer må normalt ikke bruges, hvis det kan erstattes af et produkt med et lavere kodenummer.

Derudover er der direkte forbud mod at bruge visse produkter, f.eks. malinge til indendørs brug, hvor tallet før bindestregen ikke må være højere end 1 med mindre f.eks. væggene er udsat for særlige påvirkninger.



Er du i tvivl så tal med din mester, formand, sikkerhedsrepræsentant eller BA.

VÆRNEMIDLER



Værnemiddel	Bemærkninger:
Støv- og gasfiltermaske Må max. bruges i 3 timer dagligt.	Åndedrætsværn med filtre. Filtre opdeles i støvfiltre og gasfiltre (dampe). Kombifilter = gasfilter + støvfilter Filtre, der skal beskytte mod: Skal være markeret med: Tørt støv P2S eller P3S Dråber/sprøjtetåge P2SL eller P3SL Organiske opløsningsmidler A2 Syrer og klor B2 Ammoniak K2 (NB! Almindelige støvfiltre (»kaffefiltre«) beskytter ikke mod dampe.
Hel- eller halvmaske med kombifilter Må max. bruges i 3 timer dagligt.	
Turbomasker Turbo = batteridrevet motor, der gennem et filter blæser luft ind i masken. Må max. bruges i 6 timer dagligt.	
Luftforsynet halvmaske	
Luftforsynet helmaske	Åndedrætsværn der forsynes med rensat luft typisk v.h.a. kompressor. Må max. bruges i 6 timer dagligt.
Handsker	De forskellige typer handsker beskytter ikke lige godt mod alle stoffer. Er du i tvivl – spørg BA.
Ansigtsskærm	-
Beskyttelsesdragt med hætte	-

Se åndedrætsværn og filtertype i arbejdspladsbrugsanvisningen eller spørg BA.

AFSYRING


Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-3	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
00-4	      										2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
5-4	      										3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
											4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
											5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
											6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
											7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

CEMENT/MØRTEL

Kode nr.	Arbejde:	Påføringsmidler:									
	 	      									
00-4	      										
											1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
											2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
											3. Indeholder produktet lavt- kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
											4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
											5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
											6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
											7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

BETON

Støbning

Kode nr.	Arbejde:		Påføringsmidler:										Støbning	
	 		      											
00-4														

1. Ingen tilsmudsning:
Handsker kan udelades

2. Brug åndedrætsværn i
stillestående luft

3. Indeholder produktet lavt-
kogende væsker: Brug altid
luftforsynet åndedrætsværn

4. Ved arbejde med limtube:
Handsker kan udelades

5. Brug helmaske hvis halvmaske og
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6. Ved risiko for tilsmudsning:
Brug dragt og øjenværn

7. Ved arbejde på små emner:
Åndedrætsværn kan udelades

BETON

Sprøjtebeton


Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:        									
00- 4	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
											2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
											3. Indeholder produktet lavt- kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
											4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
											5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
											6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
											7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

Gruppe

1

Beton


FORMOLIE/CURING/FORSEGLING

Kode nr.	Arbejde:		Påføringsmidler:											
														
00-1 0-1														1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
00-3														2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
00-4														3. Indeholder produktet lavt- kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
1-1														4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
1-3														5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
2-1 3-1														6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
														7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

FORMOLIE/CURING/FORSEGLING



Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-1 0-1	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
00-3 00-4	      										2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
1-1 1-3	      										3. Indeholder produktet lavt- kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
2-1 3-1	      										4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
											5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
											6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
											7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

EPOXYBASEREDE CEMENT/INJEKTIONSMIDLER

Kode nr.	Arbejde:		Påføringsmidler:												
			      												
00-5 0-5															1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
1-5															2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
4-5 5-5															3. Indeholder produktet lavt- kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
															4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
															5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
															6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
															7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades



LIME/KLÆBEMIDLER

Montage af PVC-rør og arbejde med PVC-tagrender

Kode nr.	Arbejde:	Påføringsmidler:									
	 										
3-1	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
4-1	      										2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
5-1	      										3. Indeholder produktet lavt- kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
											4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
											5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
											6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
											7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

LIME/KLÆBEMIDLER

Kode nr.	Arbejde:		Påføringsmidler:									
												
00-1 0-1												
00-3 0-3												
1-1												

1. Ingen tilsmudsning:
Handsker kan udelades

2. Brug åndedrætsværn i
stillestående luft

3. Indeholder produktet lavt-
kogende væsker: Brug altid
luftforsynet åndedrætsværn



4. Ved arbejde med limtube:
Handsker kan udelades

5. Brug helmaske hvis halvmaske og
øjenværn ikke kan bæres samtidig

6. Ved risiko for tilsmudsning:
Brug dragt og øjenværn



7. Ved arbejde på små emner:
Åndedrætsværn kan udelades

LIME/KLÆBEMIDLER

Kode nr.	Arbejde:		Påføringsmidler:											
														
00-1 0-1														1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
00-3 0-3														2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
1-1														3. Indeholder produktet lavt- kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
2-1 3-1														4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
2-3 3-3														5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
														6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
														7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

KLÆBEANKRE

Fastgørelse med klæbeankre

Kode nr.	Arbejde:		Påføringsmidler:														
																	
00-3 00-5 0-5																	1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
4-6																	2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
																	3. Indeholder produktet lavt- kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
																	4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
																	5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
																	6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
																	7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades



Gruppe 2

PU-skum/Fugeskum

21

GULVBELÆGNINGER - 1

Flydende gulve - grunding, belægning, sealing, blanding


Kode nr.	Arbejde:	Påføringsmidler:									
	 	      									
00-3 0-3	      										
00-4 00-5 0-5	      										
1-3	      										
1-5	      										
2-3	      										
Gulvbelægningsmidler fortsættes næste side											
1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades											
2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft											
3. Indeholder produktet lavt- kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn											
4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades											
5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig											
6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn											
7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades											

Gruppe

3

GULVBELÆGNINGER - 2

Flydende gulve - grunding, belægning, sealing, blanding

Kode nr.	Arbejde:	Påføringsmidler:									
	 	      									
3-3 4-3 5-3	      										
3-5 4-5 5-5	      										

1. Ingen tilsmudsning:
Handsker kan udelades

2. Brug åndedrætsværn i
stillestående luft

3. Indeholder produktet lavt-
kogende væsker: Brug altid
luftforsynet åndedrætsværn

4. Ved arbejde med limtube:
Handsker kan udelades

5. Brug helmaske hvis halvmaske og
øjenværn ikke kan bæres samtidig



6. Ved risiko for tilsmudsning:
Brug dragt og øjenværn

7. Ved arbejde på små emner:
Åndedrætsværn kan udelades

- Ingen tilsmudsning:
Handsker kan udelades
- Brug åndedrætsværn i stillestående luft
- Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
- Ved arbejde med limtube:
Handsker kan udelades
- Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
- Ved risiko for tilsmudsning:
Brug dragt og øjenværn
- Ved arbejde på små emner:
Åndedrætsværn kan udelades

VÅDRUMSPRODUKTER

Vådumsbehandling - forbehandling


Kode nr.	Arbejde:	Påføringsmidler:											
	 	      											
00-1 0-1	      												1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
00-3	      												2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
													3. Indeholder produktet lavt- kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
													4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
													5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
													6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
													7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

VANDTÆTNING/OVERFLADEBEHANDLING

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-1 0-1	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
00-3	      										2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
2-1 3-1	      										3. Indeholder produktet lavt- kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
2-3 3-3	      										4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
											5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
											6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
											7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

FUGEMASSER



Fugning på lille flade (under 4 m²)

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-1 0-1	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
1-1 2-1	      										2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
1-3 2-3	      										3. Indeholder produktet lavt- kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
3-1	      										4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
3-3	      										5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
											6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
											7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

Gruppe



4

TRÆBESKYTTELSE


Kode nr.	Arbejde:	Påføringsmidler:									
	 	      									
00-1 0-1	      										
0-3	      										
2-1 3-1	      										

1. Ingen tilsmudsning:
Handsker kan udelades
2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
4. Ved arbejde med limtube:
Handsker kan udelades
5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
6. Ved risiko for tilsmudsning:
Brug dragt og øjenværn
7. Ved arbejde på små emner:
Åndedrætsværn kan udelades



MALING

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-1 0-1	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
1-1	      										2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
											3. Indeholder produktet lavt- kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
											4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
											5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
											6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
											7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades


MALING

Kode nr.	Arbejde:  	Påføringsmidler:       									
00-1 0-1	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
1-1	      										2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
											3. Indeholder produktet lavt-kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
											4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
											5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
											6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
											7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

MALING

Kode nr.	Arbejde:		Påføringsmidler:											
														
00-1 0-1														1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
00-3 0-3														2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
00-4														3. Indeholder produktet lavt- kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
1-1														4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
2-1 3-1														5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
														6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
														7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

MALING

Kode nr.	Arbejde:	Påføringsmidler:									
	 	      									
00-1 0-1	      										1. Ingen tilsmudsning: Handsker kan udelades
00-3 0-3	      										2. Brug åndedrætsværn i stillestående luft
00-4	      										3. Indeholder produktet lavt- kogende væsker: Brug altid luftforsynet åndedrætsværn
1-1	      										4. Ved arbejde med limtube: Handsker kan udelades
3-1	      										5. Brug helmaske hvis halvmaske og øjenværn ikke kan bæres samtidig
											6. Ved risiko for tilsmudsning: Brug dragt og øjenværn
											7. Ved arbejde på små emner: Åndedrætsværn kan udelades

Gruppe

4

Maling



**Byggeriets
Arbejdsmiljøcenter**



Herlev

Hørkær 14, 1. th.

2730 Herlev

Tlf. 4450 7080

Fax 4450 7090

Fredericia

Oldenborggade 1A, 2. th.

7000 Fredericia

Tlf. 7591 0199

Fax 7591 3250

Aarhus

Rundhøjtorvet 3, 1.

8270 Højbjerg

Tlf. 8614 5550

Fax 8614 2646

Vodskov

Vodskovvej 28

9310 Vodskov

Tlf. 9634 0008

Fax 9829 1489

For mere information

www.bamce.dk