

Identifikation af ledere

I pkt. 514.3 angives kravene for identifikation af ledere. Hvor det tidligere var en anbefaling at anvende blå/lyseblå til nul, er kravet nu at nullen skal være blå. Man må ikke længere, i en snæver vending, anvende en anden farve til nullen.

Pkt. 514.3.1.Z2 angiver at beskyttelsesledere skal være identificeret ved tofarvekombinationen grøn-gul. Samtidig angives det at denne kombination ikke må anvendes til andre formål.

Pkt. 514.3.Z3 angiver at farverne grøn og gul ikke må anvendes enkeltvis.

For enleder kabler og isolerede ledere der ikke fås med grøn-gul eller blå isolering, store tværsnit, angiver pkt. 514.3.Z3 at disse kan mærkes ved enderne. Ligeledes gives det i pkt. 514.3.Z5 tilladelse til at undlade mærkning i en række tilfælde, herunder for koncentriske ledere i kabler.