

Case Gnist del 3

Dagen efter har du en opgave med at skære en stålprofil ned. Stålprofilen går hen over loftet i bygningen på billedet.

Bygningen bruges som værksted og som oplag for brændstof, olie og kemikalier. Til venstre for bygningen findes en større brændstoftank. Der er også et større åbent skab med gasflasker i bygningen. Bygningen er i øvrigt dækket af ABA og sprinkler, da det er en ældre fredet ejendom, der er en del af et gods.

1. Tal sammen om, hvordan I kan løse opgaven.
2. Der hænger en fin haveslange på væggen. Er det tilstrækkeligt i forhold til slukningsudstyr, nu da der også er sprinkler?
3. Hvordan skal du forholde dig til de tekniske installationer (ABA og Sprinkler) i byggeriet i forbindelse med at du udfører varmt arbejde?
4. Skal der brandvagt på, nu da bygningen er fredet? – Hvem må i så fald være brandvagt?



I har lige overtaget noget udstyr, bl.a. en skærebrænder, fra et konkursbo. Udstyret ser noget slidt ud og I er i tvivl om, hvorvidt det overhovedet er lovligt udstyr. Det ser dog ud til at virke fint nok.

5. Er der regler for, hvilket udstyr I må bruge?